# 【取扱説明書】

## アナログ入力指示計

## MODEL:SP-320シリーズ

シリーズ名		出力		入力	センサ電源	電源	端台から	機能
S P - 3 2 0								積算パルス出力1段(NPNオープンコレクタパルス出力) 外部入力機能(ホールド・強制ゼロ)
	無記							警報出力2段付き(NPNオープンコレクタパルス出力)
	P 2							警報出力2段付き (フォトモスリレー出力)
		ΑV						アナログ電圧出力 (DC1~5·0~5·0~10V)
		ΑI						アナログ電流出力 (DC4~20mA)
			В					BCD出力(全桁パラレル出力)
		•		A 2				アナログ電流入力 (DC4~20mA)
				A 3				アナログ電圧入力 (DC1~5V)
				A 4				アナログ電圧入力 (DCO~5V)
				A 5				アナログ電圧入力 (DCO~10V)
					無記			DC24V 30mA MAX (安定化)出力
					S12			DC12V 60mA MAX (安定化)出力
						無記		ACフリー電源(AC85~264V)
						DC		D C 電源 (DC12~24V)
•							無記	端子台カバー無し
							С	端子台カバー付き (2枚)

### ユーアイニクス株式会社

本 社 〒593-8311 大阪府堺市西区上123-1 TEL. 072-274-6001 FAX. 072-274-6005

東京営業所 TEL. 03-5256-8311 FAX. 03-5256-8312

## ご使用に際しての注意事項とお願い

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を安全にご使用いただくため、下記の注意事項と本書をご一読されますようお願い申し上げます。

- 1. 電源電圧は仕様範囲内で使用してください。
- 2. 負荷は定格以下で使用してください。
- 3. 直射日光はさけて使用してください。
- 4. 可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないでください。
- 5. 定格をこえる温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないでください。
- 6. 本体に激しい振動や衝撃を与えないでください。
- 7. 本体に金属粉・ほこり・水等が入らないようにしてください。
- 8. ノイズの発生源、ノイズがのった強電線から入力信号線の配線、および製品本体を離してください。
- 9. 電源配線時は感電等の事故に注意してください。
- 10. 通電中は端子に触らないでください。感電のおそれがあります。
- 11. 電源を入れた状態で分解したり内部に触れたりしないでください。 感電のおそれがあります。

## 目 次

1. 付属品の確認と保証期間について ・・・・・・・・・・・・・ 1
2. 仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2~3
3. 指示計 (メータ) の取り付けかた ・・・・・・・・・・・・ 4
4. フロント部の各名称とその機能 ・・・・・・・・・・・・ 5
5. 端子台の接続方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
6. 入出力回路の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
7. 設定メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
8. 初期設定値と初期化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
9. モード設定のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ $10 \sim 19$
<ul> <li>≪ 1. モード設定の呼び出し方とキー操作のしかた ≫・・・・・・・10</li> <li>≪ 2. どのモードを設定すればよいか? ≫・・・・・・・・・11</li> <li>≪ 3. 各モードの設定内容 ≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
10. 計測表示値、およびアナログ出力表示値の設定のしかた ・・・・・・・ 20~21
11. 警報プリセット値の設定のしかた ・・・・・・・・・・・・ 22
12. アナログ入力の調整のしかた ・・・・・・・・・・・・・・ 23
13. アナログ出力の調整のしかた(オプション: A I / A V) ・・・・・・・ 24
14. BCD出力仕様(オプション:B) ・・・・・・・・・・・ 25
15. 外形寸法図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
16. ノイズ対策について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
17. トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

## 1. 付属品の確認と保証期間について

#### 付属品の確認について

本機が届きましたら、下記のものが揃っているか確認を行ってください。

- (1) SP-320 (お客様仕様どおりのもの) ・・・・・・1
- (2) SP-320の取扱説明書・・・・・・・・・・・1
- (3) 単位ラベル ・・・・・・・・・・・・・・・1
- (4) お客様指定の付属品(ご指定のない場合はありません)

どれか1つでも誤ったもの、または欠けているものがありましたら取扱店、または弊社までご連絡ください。(お客様の都合により付属されていないものもあります。)

#### 保証期間と保証範囲について

1. 保証期間

納入品の保証期間は引渡し日より1年間とさせていただきます。

#### 2. 保証範囲

上記保証期間中に当社の責任による故障を生じた場合は、当社工場内にて無償修理させていただきます。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。

- ① 本取扱説明書または仕様書等による契約以外の使用による故障
- ② 当社の了解なしにお客様による改造または修理による故障
- ③ 故障の原因が当社納入品以外の事由による故障
- ④ 設計仕様条件をこえた保管・移送または使用による故障
- ⑤ 火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障

## 2. 仕 様

## 【標準仕様】

	<b>万</b> 口	11. 松
	項目	世様 様 (1.1.1 乗送には何)をままた(こ)
	計測種類計測方式	瞬時計測のみ (入力電圧、電流に比例した表示を行う) 周期計測演算方式 (V/F変換方式)
	<b></b>	周知計例便算万式(V/F変換万式)   V/F変換方式…入力されたアナログ信号をメータ内部でパルス信号に変換します。
		V/F 変換方式…人力された/プログ信号をメータ内部でパルス信号に変換します。 CPUではパルス信号で処理を行っています。
	スケーリング方式	スカレンジの設定とアナログ入力最小値の表示値、および最大値の表示値を設定
瞬	表示精度表示器	アナログ入力に対して、±0.3%F.S.±1digit (23℃)
時		赤色LED4・1/2桁 文字高:15.2mm (ゼロブランキング方式)
表	表示範囲 LOWカット	-19999~1999 (表示オーバー時は「19999」点滅表示) 最大入力の0~29% (任意に設定) の入力を無視
示	LOWAYN	(注) 設定で0~29%の可変は可能ですが、0%としてもハード的には
		0.5%のLOWカットはかかっています。
	表示サンプリング	小数点の表示を1桁~4桁の範囲で任意に設定可能
	オートゼロ時間	表示を0.1秒~99.9秒で平均化(任意に設定) 入力停止後0.1~99.9(任意に設定)秒後に表示を0
		通常・0固定・0または5を表示より選択設定
$\vdash$	最下位桁補正	
J-	A 2 タイプ A 3 タイプ	アナログ電流入力: D C 4 mA ~ 2 0 mA 入力抵抗 1 0 0 Ω
セン		アナログ電圧入力: D C 1 V ~ 5 V 入力抵抗 2 3 0 k Ω アナログ電圧入力: D C 0 V ~ 5 V 入力抵抗 2 3 0 k Ω
サ	A4タイプ A5タイプ	アナログ電圧入力: DC 0 V ~ 3 V
入	A 5 タイ ク 入力温度特性	
力	センサ供給電源	±200ppm以内(0~50C) DC+24V(±10%) 30mA MAX(安定化) 出力
1/1	オプション: S12タイプ	DC+12V(±10%) 30MA MAX (安定化) 出力 DC+12V(±10%) 60mA MAX (安定化) 出力
外	外部入力機能	表示ホールド・ピークホールド・ボトムホールド・入力幅表示・
部	外部八刀機能	強制ゼロ機能を選択可能 (モード4にて設定)
八		外部入力(端子台4-5間)ONの間機能
力	入力信号	NPNオープンコレクタ入力、または有接点入力を受け付け(0.1秒以上ON)
IJ	リセット機能	警報出力保持を解除
セ	グ ピ グ ド1及配	フロント部リセットキー2秒以上ON、または端子台リセット
ッ	入力信号	端子台リセット(端子台5-6間)0.1秒以上ON
<u>۱</u>	7 7 3 III 3	NPNオープンコレクタパルス出力、または有接点出力を受け付け
	出力端子	端子台15-16 (OUT1)、17-18 (OUT2) より出力
	比較方式	上限・下限(即)・下限(遅延)より選択設定
	出力モード	比較・保持・1ショットより選択設定
	1 ショット時間	30ms~2s きで8段階より選択設定
警	プリセット値設定	プリセット設定モードにより任意に設定
報	出力判定	表示値とプリセット値との比較により判定し出力
出	出力方式	NPNオープンコレクタパルス出力2段
力		最大定格: DC30V 50mA
	出力表示	各警報出力中、OUT1、OUT2 LEDランプ点灯
	出力リセット	フロント部リセットキー、および端子台リセット
	判定出力禁止時間	電源ON、またはリセット後、設定時間(0~99秒)内は警報出力の機能を停止
		(下限(遅延)動作時はこの機能は動作しません)
積	出力端子	端子台2-3間、およびBCDコネクタ(Bオプション)1番ピンより出力
算	出力モード	10ms~2sまで10段階より選択設定
パ	出力方式	内部でV/F変換(※1) されたパルスを分周して出力
ル		分周数は1~1000で任意に設定
ス		NPNオープンコレクタパルス出力1段
出土		・端子台2-3間 ·········· 最大定格: DC30V 50mA
力	ゴ カバ・カマ プ	・BCDコネクタ1番ピン … 最大定格: DC30V 3mA
	データバックアップ	各モード設定値をEEPROMに書き込み (書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
	ウォームアップタイム	電源投入後30分以上
そ	電源	电原及入板 3 0 万以上 A C 8 5 ~ 2 6 4 V (5 0 / 6 0 H z)
の	<u>电</u>	$DC12 \sim 24V (50\% 0HZ)$
他	消費電力	約12VA以下(オプション非選択時)
ت ا	使用温湿度範囲	0~50°C 30~80%RH (但し結露しないこと)
	質量・外形寸法	約330g W96×H48×D84. 2mm (突起部含まず)
	ケース材質	ABS樹脂ガラス入り 黒色
$oldsymbol{\sqcup}$	. 1423	

#### 【 オプション仕様 】

#### ≪ 警報出力フォトモスリレー仕様:P2オプション ≫

出力端子	端子台15-16 (OUT1)、17-18 (OUT2)より出力
	(※標準のNPNオープンコレクタパルス出力がフォトモスリレー出力となります。)
比較方式	上限・下限(即)・下限(遅延)より選択設定
出力モード	比較・保持・1ショットより選択設定
1ショット時間	30ms~2 s まで8段階より選択設定
プリセット値設定	プリセット設定モードにより任意に設定
出力判定	表示値とプリセット値との比較により判定し出力
出力方式	フォトモスリレー1 a 接点出力2段
	定格負荷電流:0.08A
	負 荷 電 圧 :AC140V DC30V
出力表示	各警報出力中、OUT1、OUT2 LEDランプ点灯
出力リセット	フロント部リセットキー、および端子台リセット
判定出力禁止時間	電源ON、またはリセット後、設定時間(O~99秒)内は警報出力の機能を停止
	(※下限(遅延)動作時はこの機能は動作しません)

#### ≪ アナログ出力仕様: AV/AIオプション ≫


出力端子	端子台19-20より出力
出力設定	アナログ出力最小時の表示値、および最大時の表示値を設定
電圧出力(AV)	DC1~5V·DC0~5V·DC0~10V 負荷抵抗2kΩ
電流出力(AI)	DC4~20mA 負荷抵抗500Ω以下
出力タイミング	リアルタイム(計測演算毎)に出力・表示値に同期・表示サンプリング時間に同期
	のいずれかより選択設定
出力精度	表示値に対し±0.3%F.S.以下(23℃)
出力温度特性	±100ppm以内(0~50℃)
出力応答時間	約30ms以内(但し、出力変化が90%到達までの時間として)
出力分解能	PWM変換方式
	・DC4~20mAに対し最大3200分解能
	・DC1~ 5Vに対し最大1600分解能
	・DC0~ 5Vに対し最大200分解能
	・DC0~10Vに対し最大4000分解能

### ≪ BCD出力仕様:Bオプション ≫


出力端子	フラットケーブルコネクタ(26ピン)より出力
出力形式	全桁パラレル・NPNオープンコレクタパルス出力
出力タイミング	表示サンプリング時間に同期して出力
出力動作	出力 "H" レベル時はCOM (25、26番ピン) と短絡
出力論理	出力データ値、およびTI信号 正/負論理切り換え可
T I (取込禁止) 信号	データ更新時、約25ms幅で出力
定格	DC30V 3mA (MAX)


## 3. 指示計(メータ)の取り付けかた

#### 指示計の取り付けかた



パネルカットして、前面より指示計を 挿入してください。





背面より取り付け金具でしっかり押さえ、 ネジで締め付けてください。

・板厚0.8mm~4.0mmのパネルに取り付けてください。






図 4



## 4. フロント部の各名称とその機能



#### ①表示器

- 1) 通常は現在の計測値を表示します。
- 2) モード設定時

A : モードNo. を表示

B~E:現在のモード設定値を表示

3) 表示値、アナログ出力表示値、プリセット値設定時

A~E:現在の設定値を表示

#### ②・③警報出カランプ

警報出力のOUT 1 が出力されている時にはP 1 が、OUT 2 が出力されている時にはP 2 が点灯します。

#### ④モードキー MODE

計測時:各設定の呼び出しを行います。

MODE + □ 2秒以上ON → モード設定呼び出し

MODE 2 秒以上ON → プリセット値設定呼び出し

設定時: 各設定の切り換えを行います。

・モード設定時・・・・・・・・・モードNo. の切り換え

・表示値、アナログ表示値設定時・・・最大表示、最小表示の切り換え

・プリセット値設定時・・・・・・OUT1、OUT2の切り換え

#### ⑤シフトキー 📿

計測時:モード設定を呼び出す時に使用します。

設定時:点滅表示している位置(桁)を右へ移動させます。

#### ⑥アップキー | へ |

計測時:表示値、アナログ出力表示値設定を呼び出す時に使用します。

設定時:点滅表示している数値を変更します。このキーを押す度に1ずつ数字が上がっていきます。

#### ⑦エンターキー ENT

計測時:使用しません。


設定時:各設定値を登録して、計測表示に戻します。

#### ⑧リセットキー RES

計測時:警報出力の保持動作の解除を行います。

設定時:各設定値を**登録せずに**、計測表示に戻します。

≪ 端子台接続図 ≫ 図7



#### [外部入力(端子台4-5間)]

モード設定 (P.14 "モード4") により表示ホールド、ピークホールド、ボトムホールド 入力幅表示、強制ゼロ機能のいずれかの機能を選択できます。

※BCD出力のピン配置はP.25「BCD出力仕様」を参照してください。

≪ センサ接続図 ≫


※センサ電源はセンサ以外の用途に使用しないでください。


#### 1) 直流2線式センサ

図 8


2) 3線式センサ

図 9






#### 3) 4線式センサ




[1] アナログ入力図11



[2] リセット・外部入力

図12





〔3〕アナログ出力電圧出力(AV)

図13

電流出力(AI)


図 1 4







[4] 警報出力・積算パルス出力NPNオープンコレクタパルス出力図15

フォトモスリレー出力







## 8. 初期設定値と初期化

事前にお客様から仕様をお伺いしている場合はその設定に合わせていますが、通常(工場出荷時)は下記(表1、表2、表3)の設定値となっています。

#### 《 各モードの設定値 》

表 1

モードNo.		初期語	设定值			設定	メモ欄	1(1
A	В	C	D	Е	В	C	D	Е
0.	0	_	_	0		_	_	
1.	_	_	0	0	_	_		
2.	0	0	1.	0				
3.	_	0	2.	0	_			
4.	_	_	_	0	_	_	_	
5.	0	0	0	0				
6.	0	0	0	0				
7.	3	0	0	1				
8.	_	1	_	0	_		_	
9.	_	_	_	0	_	_	_	

#### 《 表示値、アナログ表示値 》

表 2

		初	期設定	値			設	定メモ	欄	
	Α	В	С	D	Е	Α	В	С	D	Е
最小表示値	0	0	0	0	0					
最大表示値	1	0	0	0	0					
アナログ出力最小表示値	0	0	0	0	0					
アナログ出力最大表示値	1	0	0	0	0					

#### 《 警報出力プリセット値 》

1

表3

_											
			初	期設定	値			設	定メモ	欄	
		Α	В	С	D	Е	Α	В	С	D	Е
	OUT1	1	9	9	9	9					
	OUT 2	1	9	9	9	9					

#### [初期化]

ENT キーを押しながら電源を投入することにより初期化を行うことができます。 初期化後、各設定値は表1、表2、表3のとおりの設定値になります。

#### < 注意 >

初期化を行うと現在の設定値がすべて初期設定値となりますので、初期化を行う場合は予め現在の設定値の記録を残してから実行してください。

※ ノイズ等で内部のコンピュータが暴走した場合は上記の方法で初期化を行い、希望の設定値 に合わせ直してください。

## 9. モード設定のしかた

#### ≪ 1. モード設定の呼び出し方とキー操作 ≫

呼び出しかた・・・  $\boxed{\text{MODE}}$  キーを押しながら  $\boxed{\bigcirc}$  キーを 2 秒以上  $\bigcirc$   $\bigcirc$  N します。表示器に  $\boxed{\text{"モード0"}}$  の現在の設定内容が表示され、モード設定に入ります。

各モードの設定は、以下のキー操作で行ってください。


操作キー	表示部	操作内容
MODE	A B C D E 2. 0 0 1. 0 ↑0~9	モードNo. を変更します。モードは $9$ まであります。
C	A B C D E $2 \cdot 0 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$	点滅表示の位置(桁)を右へ移動します。 アップキーと併用して希望の設定値に合わせてくさい。
	A B C D E 2. 0 1 1. 0	点滅表示の数値を変更します。1度押す度に1ずつ上がって行きます。 設定項目により9まで上がらないものもあります。
ENT		設定値を登録し、計測表示に戻ります。 各モードの設定が終了しましたらこのキーにて設定値 を登録してください。
RES		計測表示に戻ります。エンターキーと異なり、 設定値の <b>登録は行いません</b> ので注意してください。

# 1. **入力に対して表示をスケーリングしたい**・モード 0 (P. 1 2) 入力レンジ、小数点位置の設定 ・計測表示値、およびアナログ出力表示値の設定 (P. 2 0)


※上記の2つの設定を行ってください。

#### - 2.表示について

- ①表示のチラツキ等の防止
  - ・モード2 (P.13) 最下位桁補正・表示サンプリング時間の設定
- ②信号入力が無くなってからの表示
  - ・モード3(P.13) オートゼロ時間の設定
- ③表示をホールドしたい
  - ・モード4 (P.14) 外部入力の設定
- 3.低い電流・電圧の入力は受け付けたくない
  - ・モード1 (P.12) LOWカット率の設定
- 4.出力について
  - ①警報出力の設定
    - ・モード5 (P.15) 警報出力:OUT1の設定
    - モード6 (P.16) 警報出力:OUT2の設定
    - ・警報プリセット値の設定のしかた (P.22)
  - ②積算パルス出力の設定
    - ・モード7 (P. 17) 出力パルス幅・分周数の設定
  - **③アナログ出力の設定**(オプション:AV/AI付き)
    - ・モード8(P.18) 出力方式・出力レンジの設定
    - ・計測表示値、およびアナログ出力表示値の設定 (P.20)
    - ※上記の2つの設定を行ってください。
  - **④BCD出力の設定**(オプション:B付き)
    - ・モード9 (P.19) 出力論理の設定





モードNo.	LOWカット率の設定
1	A B C D E  1. 0 0  LOWカット率 $0 \sim 2.9\%$
	[ LOWカット率]  入力電流幅、または電圧幅の何%以下の入力については計測させたく無い場合に、その%の値を設定します。計測時にはその設定された%以下の入力については計測を行いません。 ・A2タイプ時にLOWカット率を10%と設定した場合、5.6mA以下の入力では計測を行いません。 ・A3タイプ時にLOWカット率を20%と設定した場合、1.8 V以下の入力では計測を行いません。 ・A4タイプ時にLOWカット率を10%と設定した場合、0.5 V以下の入力では計測を行いません。 ・A5タイプ時にLOWカット率を05%と設定した場合、0.5 V以下の入力では計測を行いません。



	モードNo.	オートゼロ時間の設定
入力信号が停止した時に、設定された時間後に表示値を "0" に戻す機能です。 00.0秒と設定した場合、この機能は停止し、入力信号が停止しても表示をそ	3	3. 0 2. 0
<b>&lt; 注意 &gt;</b> LOWカット機能を使用の場合は、0.2秒以上で設定してください。		入力信号が停止した時に、設定された時間後に表示値を "0" に戻す機能です。 00.0秒と設定した場合、この機能は停止し、入力信号が停止しても表示をそ のまま保持しますのでご注意ください。 <b>〈注意 〉</b>

モードNo.	外部入力の設定	
A B C D E 4. 0  外部入力 0~4 0:ピークホールド 1:ボトムホールド 2:ホールド 3:入力幅表示 4:強制ゼロ機能		
	[ 外部入力 ] 外部入力端子(端子台4-5間がON状態)の機能を設定します。	
	<ul><li>0:ピークホールド</li><li>外部入力端子をONしている間は、その間の最大値を表示します。</li><li>OFFすると通常の計測表示に戻ります。</li></ul>	
	1:ボトムホールド 外部入力端子をONしている間は、その間の最小値を表示します。 OFFすると通常の計測表示に戻ります。	
	2:ホールド 外部入力端子をONしている間は、ONした時の表示値を保持します。 OFFすると通常の計測表示に戻ります。	
	3:入力幅表示 外部入力端子をONしている間は、その間の「最大値-最小値」を表 示します。OFFすると通常の計測表示に戻ります。	
	例えば、外部入力端子をONの状態で、今まで入力した電圧の最大値が6V、最小値が1Vとした場合、表示は「6V-1V」の値、従って5Vの計測値が表示されます。	
	4:強制ゼロ機能 外部入力端子をONした時点の入力値を "0" にし、その値より計測 値を表示します。OFFすると通常の計測表示に戻ります。	
	例えば、現在の入力が $"5V"$ で表示が $"5000"$ とした場合、外部入力端子をONすると、表示が $"0"$ となります。 外部入力端子がONの間は「入力 $"5V" = 表示 "0"$ 」として計測値をスケーリングし、表示します。	





#### モードNo. 積算パルス出力:出力パルス幅、分周数の設定 A B C D E 7.3 0 0 1 → 分周数 001~999 (000は1000となります) → パルス幅 0~9 0:10ms5:100ms 1 : 20ms 6:250ms $2:30 \mathrm{ms}$ 7 : 500 ms3:50 ms8:1s $4:80 \mathrm{ms}$ 9:2s[積算パルス出力]

内部でV/F変換されたパルスを分周し、パルスを出力します。 分周出力は端子台2-3間、およびBCD出力コネクタ1番ピンより出力され ています。

#### [ パルス幅 ]

分周毎に出力されるパルス幅を設定します。ここで設定されたパルス幅で1ショット 出力を行います。

#### [ 分周数 ]

分周数を設定します。ここで設定されたパルス数で分周し、出力を行います。

#### < 注意 >

分周された入力が85Hzを越えますと精度がとれませんので85Hz以下になるよ うに分周数を設定してください。

#### **<設定例>** 分周数の求め方

瞬時流量値の最大値が5L/minの場合、下記の計算により分周数を求めてください。

〔 分周数の算出方法 〕

 $5L/min \rightarrow 83.3 mL/sec$ 

83.3 mL / 2000 = 0.0416 mL/P

1 mL/Pを出力したい場合 → 1 / 0.0416 ≒ 24分周 (2000/24≒83.3Hz) 分周された周波数 10mL/Pを出力したい場合 → 10 / 0.0416 ≒ 240分周 (2000/240≒8.33Hz) 分周された周波数

この24分周、または240分周数を"CDE"に設定することになります。こ の時、分周された周波数は85Hz以下なので1mL/Pでも10mL/Pでも出力できます。

モードNo.	<b>アナログ出力</b> : 出力方式・出力レンジの設定 (オプション: A V / A I )
8	※オプションでAV/AIタイプ付き時に機能します。   A B C D E   8. 1 0   ⇒ 出力レンジ 0~3   0:DC4~20mA (AIタイプ)   1:DC1~ 5V (AVタイプ)   2:DC0~ 5V (AVタイプ)   3:DC0~10V (AVタイプ)   ⇒ 出力方式 0~2   0:リアルタイム   1:表示値に同期
	2:表示サンプリング時間に同期  [出力方式]  0:リアルタイム 表示値に関係なく内部での計測演算毎に出力します。 (※LOWカットされている入力に対しても出力されますので注意してください。)  1:表示値に同期 表示サンプリング時間毎に更新される表示値に対してアナログ出力します。また、外部入力が機能している場合は現在表示されている表示値に対してアナログ出力します。 何えば、ピークホールドが機能している場合は、現在の表示値(ピークホールド値)でアナログ出力します。  2:表示サンプリング時間に同期 表示サンプリング時間に同期 表示サンプリング時間毎に更新される表示値に対してアナログ出力します。「1:表示値に同期」との違いは、外部入力が機能している場合は表示値ではなく、内部で表示サンプリング時間毎に演算されている演算 結果に同期して出力されます。
<ul> <li>【出カレンジ 】</li> <li>アナログ出力の(電流、または電圧)のレンジを設定します。         オプションがAIタイプの場合は "0" を選択してください。         オプションがAVタイプの場合は "1~3" を選択してください。         アナログ出力の調整を行う場合はP.24記載の「アナログ出力の調算</li> <li>P.20 "計測表示値、およびアナログ出力表示値の設定のしかた"アナログ出力表示値の設定を行ってください。</li> </ul>	

モードNo.	<b>BCD出力</b> : 出力論理の設定 (オプション: B)	
	※オプションでBタイプ付き時に機能します。	
9	A B C D E  9. 0	
	□→ 出力論理 0~3 0:データ(正)・TI信号(正) 1:データ(負)・TI信号(正) 2:データ(正)・TI信号(負) 3:データ(負)・TI信号(負)	
	[出力論理] 表示データの出力論理、およびTI信号(取り込み禁止信号)の出力論理を設定します。 ※表示値を1とした時の正論理、負論理の出力は下表のとおりです。	
	※表示値を1 とした時の正論理、負論理の出力は下表のとわりです。  「ビットデータ」  オープンコレクタ出力	
	表示値 8 4 2 1 8 4 2 1	
	正論理     1     0     0     0     1     OFF     OFF     OFF     ON       負論理     1     0     0     0     1     ON     ON     ON     OFF	
	▼ I 信号: 表示更新時に出力されます。この信号が出力中は表示データの書き換えが行われていますので、取り込みはこの信号がOFFの時に行ってください。	
	<b>&lt; 注意 &gt;</b> BCDコネクタ1番ピンより出力されている積算パルス出力の論理は変更できません。	

## 10. 計測表示値、およびアナログ出力表示値の設定のしかた

#### ≪ 計測表示値 ≫

アナログ入力レンジで最小値の時に表示させたい値を最小表示値として、最高値で表示させたい値を最大表示値として設定します。

設定範囲は「 $-19999 \sim 19999$ 」です。

#### 設定する時は必ず「 最小表示値 < 最大表示値 」としてください。

「最小表示値 > 最大表示値」と設定した場合はエラーとなり「99999」点滅表示で計測を行いませんのでご注意ください。

#### ≪ アナログ出力表示値 ≫

アナログ出力を最小で出力したい時の表示値をアナログ出力最小表示値に、最大で出力したい時の表示値をアナログ出力最大表示値に設定します。

設定範囲は「 -19999 ~ 19999 」です。

設定する時は必ず「アナログ出力最小表示値 < アナログ出力最大表示値 」としてください。「アナログ出力最小表示値 ≧ アナログ出力最大表示値 」と設定した場合はエラーとなりアナログ出力は0mA、または0Vになりますのでご注意ください。

#### ≪ 表示値の設定 ≫

呼び出しかた・・・ MODE キーを押しながら △ キーを 2 秒以上 ONします。 P 1 ランプ が点灯し、表示器に "計測表示値の最小表示値" が表示され、表示値設定 に入ります。設定値の変更は下記のキー操作で行ってください。

操作キー	表示部	操作内容
MODE	A B C D E O O O O P1 • P2 O	各表示値の切り換えを行います。  P 1 点灯:最小表示値  → P 2 点灯:最大表示値 → P 1 点滅:アナログ出力最小表示値 → P 2 点滅:アナログ出力最大表示値  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
$\bigcirc$	$ \begin{array}{cccc} A & B & C & D & E \\ 0 & & & & & & & & & & & \\ P1 & & & & & & & & & & & \\ P2 & O & & & & & & & & & & \\ \end{array} $	点滅表示の位置(桁)を右へ移動します。 アップキーと併用して希望の設定値に合わせてくさい。
	A B C D E 0 I 0 0 0 P1 ● P2 ○	点滅表示の数値を変更します。 1 度押す度に 1 ずつ上がって行きます。

ENT	設定値を登録し、計測表示に戻ります。 各表示値の設定が終了しましたらこのキーにて設定値 を登録してください。
RES	計測表示に戻ります。エンターキーと異なり、 設定値の <b>登録は行いません</b> ので注意してください。


#### ≪ アナログ出力の設定例 ≫

アナログ出力をレンジ $0\sim5$  Vで、表示に同期して出力させ、表示値が「-1000」の時に、出力を最小 (0V) にし、表示値が「5000」になった時に、出力を最大 (5V) にしたい場合の設定は下記のとおりとなります。



出力は下図のとおりになります。

アナログ出力値



アナログ出力のレンジ、および出力方式の設定は P. 18 記載の "モード8" を参照してください。

#### く 注意 >

- 1. アナログ出力方式を "リアルタイム" に設定した場合、出力は表示値では無く内部での計 測演算毎に出力されます。
- 2. アナログ出力方式を "表示サンプリング時間に同期" に設定した場合、外部入力機能を使用中は、内部での表示サンプリング時間毎に演算されている演算結果に同期して出力されます。

## 11. 警報プリセット値の設定のしかた

警報出力は表示値とここで設定するプリセット値との比較結果で出力します。 プリセット値の設定範囲は "-19999~1999" です。

#### [ 呼び出しかた]

MODE キーを 2 秒以上ONします。 P 1 ランプが点灯し、表示器に "OUT 1" の現在の設定内容が表示され、プリセット値設定に入ります。設定値の変更は下記のキー操作で行ってください。

操作キー	表示部	操作内容
MODE	A B C D E 1 9 9 9 9 P1 • P2 ○	OUT1、OUT2の切り換えを行います。 OUT1のプリセット値が表示されている時はP1ランプが、OUT2のプリセット値が表示されている時はP2ランプが点灯します。
Ω	$ \begin{array}{cccc}  & A & B & C & D & E \\  & 1 \rightarrow 9 \rightarrow 9 \rightarrow 9 \rightarrow 9 \\  & P1 &  &   &   &   &   \\  & P2 &  &   &   &   &   &   \\ \end{array} $	点滅表示の位置(桁)を右へ移動します。 アップキーと併用して希望の設定値に合わせてくさい。
	A B C D E 1 9 9 9 9 P1 • 0~9	点滅表示の数値を変更します。 1度押す度に1ずつ上がって行きます。
ENT		設定値を登録し、計測表示に戻ります。 各プリセット値の設定が終了しましたらこのキーにて 設定値を登録してください。
RES		計測表示に戻ります。エンターキーと異なり、 設定値の <b>登録は行いません</b> ので注意してください。

警報出力の設定はP.15 "モード5" 「OUT1の設定」、およびP.16モード6" 「OUT2の設定」を参照してください。

## 12. アナログ入力の調整のしかた

お客様の仕様に合わせて調整されていますが、アナログ入力電圧/電流を調整される場合は、下記の手順に従って変更してください。

- ① モード設定のLOWカット率 (P.12 "モード1") の設定を "00" にします。
- ② 以下の数値になるように、リアのゼロボリューム、スパンボリュームを数回繰り返し調整してください。 (調整は必ずゼロボリュームから行ってください。) "モード0" (P.12)の入力レンジの設定により、入力電圧/電流の値が違いますので、必ず設定しているタイプを参照し、調整してください。下記の「表示幅」とは「表示最大値 表示最小値」の値です。

A291	ノ竜流入刀の場合
<b>電法店</b>	主

	電流値	表示値	
	4.16mA	表示最小値+表示幅×1%の値	ゼロボリュームを回してください。
Ì	20.0mA 表示最大値の値		スパンボリュームを回してください。

#### A3タイプ電圧入力の場合

電圧値	表示値	
1.04V	表示最小値+表示幅×1%の値	ゼロボリュームを回してください。
5.0 V	表示最大値の値	スパンボリュームを回してください。


#### A4タイプ電圧入力の場合

電圧値	表示値	
0.05V	表示最小値+表示幅×1%の値	ゼロボリュームを回してください。
5.0 V	表示最大値の値	スパンボリュームを回してください。

#### A5タイプ電圧入力の場合

電圧値	表示値	
0.1 V	表示最小値+表示幅×1%の値	ゼロボリュームを回してください。
1 0. 0 V	表示最大値の値	スパンボリュームを回してください。

③ LOWカット率を、お客様の設定に戻します。



お客様の仕様に合わせて調整されていますが、アナログ出力電圧/電流を調整される場合は、 下記の手順に従って変更してください。

- (1)M キーを押しながら電源を入れ、テストモードにします。
- 2 M キーを押していき、アナログ出力テストに合わせます。 (P.8 "設定メニュー"を参照)
- ③ 以下の数値になるようにそれぞれゼロボリューム、スパンボリュームを数回繰り返し調整 してください。(調整は必ずゼロボリュームから行ってください。)

電圧出力の場合(メータ左側面にあるスライドスイッチが右側)


表示値	電圧値	
0 0	0 V	ゼロボリュームを回してください。
100	1 0 V	スパンボリュームを回してください。

電流出力の場合 (メータ左側面にあるスライドスイッチが左側)

表示値	電流値	
2 0	4 m A	ゼロボリュームを回してください。
1 0 0	20 mA	スパンボリュームを回してください。

④ 電源を再度入れ直して、P.18 "モード8" の「出力ンジ」を設定してください。

図18



## 14. BCD出力仕様

(オプション:B付き)

1. BCDコードは、オープンコレクタ出力(DC30V 3 mA MAX)で、5桁パラレル出力となっています。

2. データの出力論理は変更可能です。 (P.19 "モード9" 参照)

ローアクティブ:データが出力中、出力トランジスタのコレクタとエミッタが導通し

ている状態。

ハイアクティブ:データが出力中、出力トランジスタのコレクタとエミッタが導通し

ていない状態。

3. データ更新時にTI 信号(取り込み禁止信号)が出力されていますので、データを取り込みむ時は、TI 信号がOFF の時に行ってください。(TI 信号出力幅:約25 m s) TI 信号の論理も切り換え可能です。

4. 1番ピンから出力される積算パルス出力の設定はP.17 "モード7" で行います。出力論理の変更は行えません。また、端子台2-3 間からも出力されています。

#### 「BCD出カピン配置 ]

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25

ピン番号		ピン番号	
1	積算パルス出力	2	「TI」信号
3	「-」極性信号	4	1 × 1 0 <sup>4</sup> (最上位桁)
5	8 × 1 0 <sup>3</sup>	6	$4 \times 10^{3}$
7	$2 \times 10^{3}$	8	$1 \times 10^{3}$
9	$8 \times 10^{2}$	1 0	$4 \times 10^{2}$
1 1	$2 \times 10^{2}$	1 2	$1 \times 10^{2}$
1 3	8 × 1 0 <sup>1</sup>	1 4	$4 \times 10^{-1}$
1 5	$2 \times 10^{1}$	1 6	$1 \times 10^{1}$
1 7	8 × 1 0 °	1 8	$4 \times 10^{0}$
1 9	$2 \times 10^{0}$	2 0	$1 \times 10^{0}$
2 1	N.C.	2 2	N. C.
2 3	N. C.	2 4	N.C.
2 5	COM (GND)	2 6	COM (GND)

本体コネクタ:オムロン製XG4A-2634


付属コネクタ: オムロン製XG5M-2635-N (適合電線 UL1007AWG28~26)


付属フード : オムロン製XG5S-2612

このコネクタに、適合する電線は、UL1007のAWG28~26の電線です。 コネクタに電線を圧接する場合は、オムロン製の簡易圧接工具XY2B-7006で、圧接し


てください。

#### ・出力回路(オープンコレクタ出力)





パネルカット寸法と取り付け間隔




注意 オプションでフロントカバー (CV-02) を取り付ける場合は、取り付け間隔を 150 nm以上にしてください。

#### ノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項にご注意ください。

ノイズ等の影響で表示が消えたり、誤った表示が出た場合は初期化 (P.9) 参照を行ってください。但し、初期化をする前には必ず設定値をメモしてから行ってください。正常に戻りましたら下記の対策をし、改めて再設定を行ってください。


- (1) 電源は動力線と直接共用しないでください。動力線を使用する場合は絶縁トランスを 入れて2次側を使用してください。(弊社でも絶縁トランスPT-93を用意できます。)
- (2) センサコードにシールド線を使用し、ノイズの発生源からできるだけ離し配線してください。
- (3) センサコードをできるだけ短くし、動力線やインバータなどのノイズの発生源をさけて、極力雑音を拾わない経路に配管して布設してください。
- (4) 機械のGNDアースコードには、非常にノイズが多く含まれている場合がありますので、メータのGNDに接続させない方が良い場合もあります(メータを完全に機械から絶縁状態)。



(6) センサコード配線方法 電力線、動力線がセンサのコードの近くを通るときは、サージや雑音による影響をなくすため、センサコードは単独配管するか、もしくは50cm以上離してください。



(7) 外部要因によるノイズ発生を止める。 メータの取り付けられた制御盤内やその周辺 に強力なノイズの発生すると思われる電磁接 触器・温度調節器・電磁弁・リレー等の有接 点開閉によるサージノイズが影響した場合、 図24のようにスパークキラーを入れて対策 してください。



(8) 特に大きなノイズエリアでご使用の場合や不明な点がありましたら取扱店、または弊社までご相談ください。

万一異常が発生した場合は、下記のとおり点検を行ってください。

No.	現 象	点 検 方 法	対 策 と 処 置
1	表示器が点灯しない ブランクのまま	→電源入力が正常か、センサ コードは短絡していない か? YES ↓ →本体内部のヒューズ断線 ↓	<ul><li>→テスタで電圧と誤配線のチェックをし、端子ネジを締め直す。</li><li>→取扱店、または弊社へご連絡ください。</li></ul>
		→トランス・I Cの破損	→取扱店、または弊社へご連 絡ください。
2	LED点灯異常 スイッチ動作異常 アナログ出力異常 警報出力異常	→テストモードによりチェック (P.8参照)	→1度、初期化を行ってください。(P.9参照) →初期化で直らない場合や、何度も発生する場合は取扱店、または弊社へご連絡ください。
3	″O″表示のまま	→各モードの設定は正しいか? ↓ →センサ入力は正常か? ↓	→設定された値が有効表示範囲以下である。  →センサの端子接続を再確認し締め直しをする。テストモードにより疑似入力テストをする。(P.8参照)
		→センサの出力信号形態とメ ータの入力方式が合って いるか? ↓ NO	→取扱説明書(P.6)を 確認し、不明な場合、取 扱店、または弊社へご連絡 ください。 →取扱店、または弊社へご連 絡ください。
4	時折表示が消えたり異常な表示になる	→表示が異常になる時、近く の電磁開閉器やソレノイ ド、電磁弁、リレーなどス パークノイズの影響を受け ていないか?	→P.27のノイズ対策項を 参照しノイズ発生源にサー ジキラーを取り付けて止め る。
5	その他の異常		→取扱店、または弊社へご連 絡ください。

※ 改良のため、仕様等は予告無く変更する場合がありますので予めご了承ください。